




VOILE SANS FRONTIÈRE INC.

Le multiservice de la mer

Les spécialistes de la haute mer depuis 1995

Courtage - Location - Consultation - Convoyage

COURTAGE DE VOILIERS




BÉNÉTEAU OCÉANIS 351 PAVILLON CANADIEN (inbound) À VENDRE



Voilier récent, bien entretenu, confortable et récemment rénové avec 3 chambres double basé au Lac Champlain.

GRANDE VOILE ET GENOIS DE 2007

PLAN DU OCÉANIS 351 ET DESCRIPTIF



Vie à bord

Couchettes:	6
Cabines:	3
Cabinets de toilette:	1
Douche intérieure:	1
Douche de pont:	Oui
Eau chaude:	Oui
Réfrigérateur:	Frigoboat
Réservoir eaux noires:	100 l

Technique

Prise de ris:	Enrouleur
Voilure:	Enrouleur
Barre:	Standard
Puissance motrice:	Perkins KD-3024
Guindeau:	Électrique
Capacité eau:	310 Litres
Capacité carburant:	75 Litres
Jupe arrière:	Oui avec échelle de bain
Bimini:	Oui
Dodger avec enclosure et moustiquaire	Oui

Dimensions

Longueur HT:	35'5"
Bau:	12'.6"
Tirant d'eau:	5'
Quille:	Fine
Surface grand-voile:	64.5 Sqm
Surface génois:	35.9 Sqm
Hauteur sous barrots:	1.96m/6ft4in

Navigation & électroniques:

Pilote automatique	St-4000 Autohelm
Profondimètre	St-60 Raymarine
Indicateur de vitesse	St-60 Raymarine
Anémomètre	non
Gps Map	Horizon Standard
Répétiteur à la table à carte	non
Radio AM/FM CD	oui
VHF	oui
Chargeur 120 volts	oui
Prise de quai 120 volts	oui



Intérieur: 3 chambres à coucher double, chambres arrière très bien ventilé par 3 écoutilles / chambre, eau pression chaude (échangeur et 120V) & froide; cuisinière ENO 2 ronds avec fourneau; grande salle de bain avec douche;



Table à carte bien accessible et complète avec beaucoup de rangement pratique. Panneau avec disjoncteur 12 volts et 120 volts. Nouveau chartplotter Garmin couleur ainsi que radio am-fm compatible Ipod



Cuisine avec cuisinière Eno 2 ronds et fourneaux sur cardan. Frigidaire avec compresseur Frigoboat, évier double



Grande salle de bain avec eau sous pression et eau chaude, possibilité d'y installer une douche. Système de récupération d'eau en place avec système de pompe 12 volt.



Grand cockpit avec table en permanence incluant un rangement. Contrôle des manettes à gaz, cadran moteur et équipements tel le profondimètre, lock sont faciles d'accès à la barre à roue.



Grand bimini qui couvre en entier le cockpit incluant un système d'enclosure avec moustiquaire et grande jupette avec échelle de bain. Fait en 2005 et modifié en juillet 2006 pour plus de commodité



Moteur : Perkins M30 avec échangeur

Extra inclus :

- Guindeau électrique Lofran 1000 Watts;
- 1 Danforth (200'pi chaînes &100pi câblots);
- 1 ancre de rechange avec câblot et chaîne
- Contrôles des cordages au cockpit
- 2 winchs *Self telling*.
- Table de cockpit en permanence avec rangement au milieu
- pompes de cale électrique et manuelle
- Toutes les fusées de détresse en règle
- 9 ceintures de sécurité,
- Vaisselle, chaudron et accessoires de cuisine
- Coffre d'outils de base et pièce de rechange
- BBQ Magma au propane
- 5 défenses et amarres.
- 1 système de bossoir pour annexe
- hale bas rigide

Note : Plusieurs rénovations ont été faites durant l'hiver 2006 et en juin 2006 par chantier professionnel tel que : joint de quille, interprotect, antifouling, transmission, alternateur, chauffe eau neuf, profondimètre-lock neuf, annexe-hors bord neuf de juillet 2006, joint de planche des bancs du cockpit, recouvrement des coussins intérieur des chambres, bimini - dodger - moustiquaire, toilette neuve juillet 2006 PAR,

Liste des travaux faits en 2008-2009 :

4 hublots neuf

2 hatches neuf

Pose d'un Arche en Stainless

Panneau solaire avec contrôle intelligent solar boost

Installation d'un frigidaire 12 volt frigo boat avec refroidisseur externe (cold plate) haute efficacité

GPS map 172c couleur

Réservoir sceptique stainless

Étraves refais a neuf Guindeau refais Réparations fibre de verre console etc...

Davier refait avec bascule pour Ancre

Pompe à eau neuve

Écoute de Génois neuve

Radio full équipe compatible IPOD avec speaker neufs

Réparation dodger pour protéger de la bôme

Refait les décalque extérieur ligne bleu, signe Bénéteau etc.

Pompe impaler neuve

BBQ neuf avec bombonne en alu.

Révision du système de propane

Le circuit électrique vers la console arrière refait a neuf

Achat d'une toile en canevas sur mesure pour l'hivernage

Toilette neuve

Deux extincteurs industriels neufs

Refais le cetole du teck

Les Voiles on deux ans

Safran Reconstruit

Ajout d'un filet pour les enfants

Chariot de bosse empointure neuf

Survey professionnel fait en mai 2006 disponible pour plus de détail

Prix demandé : 99 500 \$ CND pour livraison en mai à Monty's Bay marina Lac Champlain. Toute offre raisonnable sera considérée, motivé à la vente.

VOILE SANS FRONTIÈRE INC.

COURTAGE - CONSULTATION - CONVOYAGE

LOCATION AVEC ET SANS CAPITAINE : FLEUVE - ANTILLES - LAC CHAMPLAIN

418-265-1709

Courriel : info@voilesansfrontiere.com **Web** : www.voilesansfrontiere.com